

## Конструктивные элементы

1. Адрес ..... 606084, Нижегородская обл, р-н. Володарский, п. Новосмолинский, ул. Танковая, д. 10

### 2. Внутренние стены

Тип внутренних стен ..... Стены из слоистых железобетонных панелей

Физический износ, % ..... —

### 3. Окна

Материал окон ..... Деревянные

Физический износ, % ..... —

### 4. Двери

Материал двери ..... Глухая металлическая

Физический износ, % ..... —

### 5. Крыша

Тип кровли ..... Мягкая

Год проведения последнего капитального ремонта кровли ..... 1994

Физический износ кровли, % ..... —

Утепляющие слои чердачных перекрытий ..... —

Вид несущей части крыши ..... —

Год проведения последнего капитального ремонта несущей части крыши ..... —

Физический износ несущей части крыши, % ..... —

### 6. Отделочные покрытия помещений общего пользования

Материал отделочных покрытий ..... —

Физический износ, % ..... —

### 7. Фундамент

Тип фундамента ..... Плитный ростверк по сваям

Год проведения последнего капитального ремонта ..... 1994

Материал фундамента ..... Сваи

Площадь отмостки, кв.м ..... 0

Физический износ, % ..... —

### 8. Перекрытия

Тип перекрытий ..... Перекрытие монолитное

Физический износ, % ..... —

### 9. Тип наружных стен

Тип наружных стен ..... Стены панельные

Год проведения последнего капитального ремонта ..... 1994

Тип наружного утепления фасада ..... Утепление с защитным штукатурным слоем

Физический износ, % ..... 0

Материал отделки фасада ..... —

### 10. Балконы, лоджии, козырьки и эркеры

Количество лоджий, шт ..... 0

Количество балконов, шт ..... 0